Lista zadań inwestycyjnych związanych ze zwiększeniem retencji korytowej w zlewniach na obszarach wiejskich - lista B

Lp.	Lp_B* * B1 – numer zadania; B1-1 – numer urządzenia wodnego w ramach zadania B1	Obszar dorzecza	Ciek, jezioro	Nazwa zadania	Zakres zadania	Planowana/ szacowana retencja [tys m³]	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania	Województwo	Harmonogram: planowana data rozpoczęcia zadania [rozpoczęcie realizacji robót]	Harmonogram: planowana data zakończenia zadania	Uzasadnienie celowości zadania według kryterium stopnia zagrożenia suszą w RW
1	B1-1	Pregoły	Guber	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Guber przez remont 4 budowli piętrzących	Remont jazu o dostatecznym stanie technicznym	88,00	RZGW Białystok	warmińsko-mazurskie	2021	2021	umiarkowanie zagrożony suszą
2	B1-2	Pregoły	Guber		Remont jazu o dostatecznym stanie technicznym	43,50	RZGW Białystok	warmińsko-mazurskie	2021	2021	umiarkowanie zagrożony suszą
3	B1-3	Pregoły	Guber		Remont jazu o dostatecznym stanie technicznym	107,00	RZGW Białystok	warmińsko-mazurskie	2021	2021	umiarkowanie zagrożony suszą
4	B1-4	Pregoły	Guber		Remont jazu o dostatecznym stanie technicznym	39,50	RZGW Białystok	warmińsko-mazurskie	2021	2021	umiarkowanie zagrożony suszą
5	B2-1	Wisły	Kanał Kuwaski	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni Kanału Kuwaskiego przez zebudowę budowli piętrzących	Przebudowa jazu o dostatecznym stanie technicznym	27,00	RZGW Białystok	podlaskie	2021	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
6	B2-2	Wisły	Kanał Kuwaski		Przebudowa jazu o dostatecznym stanie technicznym	41,40	RZGW Białystok	podlaskie	2021	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
7	B2-3	Wisły	Kanał Kuwaski		Przebudowa jazu o dostatecznym stanie technicznym	44,20	RZGW Białystok	podlaskie	2021	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
8	B3	Wisły	Szpęgawa	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Szpęgawy przez odbudowę budowli piętrzących w km 4 + 680	Odbudowa jazu o złym stanie technicznym	185,00	RZGW Gdańsk	pomorskie	2020 [2021]	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
9	B4	Wisły	Liwa	Zwiększenie retencji jeziora Dzierzgoń	Odbudowa jazu o dostatecznym stanie technicznym	7500,00	RZGW Gdańsk	pomorskie	2021	2021	umiarkowanie zagrożony suszą
10	B5-1	Wisły	Niechwaszcz	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Niechwaszcz przez odbudowę jazu w km 11 + 926, remont i modernizacje jazu w km 15 + 432, uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody do nawodnień rolniczych z rzeki Niechwaszcz i na piętrzenie wody na budowlach piętrzących rz. Niechwaszcz w km 11 + 926, 15 + 432 oraz na prowadzenie nawodnień rolniczych w dolinie rzeki Niechwaszcz	Odbudowa jazu o złym stanie technicznym	28,00	RZGW Gdańsk	pomorskie	2021	2021	umiarkowanie zagrożony suszą
11	B5-2	Wisły	Niechwaszcz		Odbudowa jazu o dostatecznym stanie technicznym	64,00	RZGW Gdańsk	pomorskie	2021	2021	umiarkowanie zagrożony suszą
12	B6-1	Wisły	Kanał Górny Niziny Toruńskiej	Zwiększenie zdolności retencyjnych Kanału Górnego Niziny Toruńskiej przez wykonanie nowych budowli piętrzących w km: 4 + 850, 5 + 630, 6 + 410, 7 + 760, 11 + 230	Budowa zastawki	15,44	RZGW Gdańsk	kujawsko-pomorskie	2020	2020	umiarkowanie zagrożony suszą
13	B6-2	Wisły	Kanał Górny Niziny Toruńskiej		Budowa zastawki	17,55	RZGW Gdańsk	kujawsko-pomorskie	2020	2020	umiarkowanie zagrożony suszą
14	B6-3	Wisły	Kanał Górny Niziny Toruńskiej		Budowa zastawki	30,15	RZGW Gdańsk	kujawsko-pomorskie	2020	2020	umiarkowanie zagrożony suszą
15	B6-4	Wisły	Kanał Górny Niziny Toruńskiej		Budowa zastawki	80,55	RZGW Gdańsk	kujawsko-pomorskie	2020	2020	umiarkowanie zagrożony suszą
16	B6-5	Wisły	Kanał Górny Niziny Toruńskiej		Budowa zastawki	40,50	RZGW Gdańsk	kujawsko-pomorskie	2020	2020	umiarkowanie zagrożony suszą
17	B7-1	Odry	Troja	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi przez odbudowę budowli piętrzących w km: 7 + 100, 12 + 100, 13 + 300	Odbudowa jazu o złym stanie technicznym	4,00	RZGW Gliwice	opolskie	2022	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
18	B7-2	Odry	Troja		Odbudowa jazu o złym stanie technicznym	0,50	RZGW Gliwice	opolskie	2022	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
19	B7-3	Odry	Troja		Przebudowa jazu o złym stanie technicznym	0,70	RZGW Gliwice	opolskie	2022	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
20	B8-1	Odry	Psina	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Psiny przez odbudowę budowli piętrzących w km: 6 + 100, 12 + 346, 28 + 600	Odbudowa jazu o złym stanie technicznym	7,00	RZGW Gliwice	śląskie	2022	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
21	B8-2	Odry	Psina		Przebudowa jazu o złym stanie technicznym	4,00	RZGW Gliwice	śląskie	2022	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
22	B8-3	Odry	Psina		Przebudowa jazu o złym stanie technicznym	0,80	RZGW Gliwice	opolskie	2022	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
23	B9-1	Odry	Jemielnica	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Jemielnica na odcinku 17 + 042–31 + 471 poprzez odbudowę i przebudowę budowli piętrzących w km: 17 + 042, 25 + 530, 26 + 779, 27 + 164, 27 + 849, 29 + 178, 31 + 471	Przebudowa na jaz z szandorami podnoszonymi, ze śrubami wyciągowymi, budowa przepławki	7,00	RZGW Gliwice	opolskie	2022	2023	umiarkowanie zagrożony suszą
24	B9-2	Odry	Jemielnica		Odbudowa przez wymianę płaskowników i desek, remont śrub wyciągowych, budowa przepławki	2,00	RZGW Gliwice	opolskie	2022	2023	umiarkowanie zagrożony suszą
25	B9-3	Odry	Jemielnica		Przebudowa na jaz regulowany ze śrubami wyciągowymi, budowa przepławki	0,65	RZGW Gliwice	opolskie	2022	2023	umiarkowanie zagrożony suszą
26	B9-4	Odry	Jemielnica		Przebudowa na jaz z szandorami podnoszonymi, ze śrubami wyciągowymi, budowa przepławki	1,30	RZGW Gliwice	opolskie	2022	2023	umiarkowanie zagrożony suszą
27	B9-5	Odry	Jemielnica		Przebudowa na jaz z szandorami podnoszonymi, ze śrubami wyciągowymi, budowa przepławki	1,70	RZGW Gliwice	opolskie	2022	2023	umiarkowanie zagrożony suszą
28	B9-6	Odry	Jemielnica		Do odbudowy szandory i śruby wyciągowe. Do wymiany kładka. Budowa przepławki	8,00	RZGW Gliwice	opolskie	2022	2023	umiarkowanie zagrożony suszą
29	B9-7	Odry	Jemielnica		Stan dobry. Konserwacja w ramach pozwolenia. Budowa przepławki	4,50	RZGW Gliwice	opolskie	2022	2023	umiarkowanie zagrożony suszą
30	B10-1	Wisły	Nida Biała	Zwiększenie zdolności retencyjnej w ciekach i na obiektach „Lipnica" i „Mniszek", gm. Małogoszcz, woj. świętokrzyskie	Częściowa odbudowa jazu o dostatecznym stanie technicznym	107,00	RZGW Kraków	świętokrzyskie	2020	2021	umiarkowanie zagrożony suszą
31	B10-2	Wisły	Nida Biała		Częściowa odbudowa jazu o dostatecznym stanie technicznym		RZGW Kraków	świętokrzyskie	2020	2021	umiarkowanie zagrożony suszą
32	B10-3	Wisły	Lipnica		Częściowa odbudowa jazu o dostatecznym stanie technicznym		RZGW Kraków	świętokrzyskie	2020	2021	umiarkowanie zagrożony suszą
33	B10-4	Wisły	Rudka		Częściowa odbudowa zastawki o dostatecznym stanie technicznym		RZGW Kraków	świętokrzyskie	2020	2021	umiarkowanie zagrożony suszą
34	B10-5	Wisły	Grabówka		Częściowa odbudowa zastawki o dostatecznym stanie technicznym		RZGW Kraków	świętokrzyskie	2020	2021	umiarkowanie zagrożony suszą
35	B11-1	Wisły	Dopływ z Mniszowa	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni cieku „Dopływ z Mniszowa" nazwa potoczna „Szpitarka" odcinek 0 + 000–6 + 954	Budowa zastawki	1,40	RZGW Kraków	małopolskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
36	B11-2	Wisły	Dopływ z Mniszowa		Budowa zastawki		RZGW Kraków	małopolskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
37	B11-3	Wisły	Dopływ z Mniszowa		Budowa zastawki		RZGW Kraków	małopolskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
38	B11-4	Wisły	Dopływ z Mniszowa		Budowa zastawki		RZGW Kraków	małopolskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
39	B11-5	Wisły	Dopływ z Mniszowa		Budowa zastawki		RZGW Kraków	małopolskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
40	B11-6	Wisły	Dopływ z Mniszowa		Budowa zastawki		RZGW Kraków	małopolskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
41	B11-7	Wisły	Dopływ z Mniszowa		Budowa zastawki		RZGW Kraków	małopolskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
42	B12	Wisły	Łużnianka	Przebudowa jazu wraz z udrożnieniem powyżej jazu na potoku Łużnianka w m. Łużna, gm. Łużna	Przebudowa jazu, udrożnienie koryta	2,00	RZGW Kraków	małopolskie	2020	2021	umiarkowanie zagrożony suszą
43	B13	Wisły	Wschodnia	Odtworzenie kanału Młynówka dopływu rzeki Wschodniej	Udrożnienie kanału Młynówka	3,70	RZGW Kraków	świętokrzyskie	2020	2021	umiarkowanie zagrożony suszą
44	B14	Wisły	potok bez nazwy, dopływ Glinnej	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni potoku bez nazwy dopływu Glinnej w gminie Jeleśnia	Budowa zapory ziemnej	80,00	RZGW Kraków	śląskie	2020	2021	umiarkowanie zagrożony suszą
45	B15	Wisły	potok Sopotnia	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni potoku Sopotnia Mała w gminie Jeleśnia	Budowa zapory ziemnej	60,00	RZGW Kraków	śląskie	2020	2021	umiarkowanie zagrożony suszą
46	B16-1	Odry	Struga Biskupia	Odbudowa zasobów wodnych jezior Pojezierza Gnieźnieńskiego – obiekty w kompetencji RZGW w Poznaniu	Budowa jazu zastawkowego	0,11	RZGW Poznań	wielkopolskie	2021	2021	silnie zagrożony suszą
47	B16-2	Odry	Struga Biskupia		Budowa jazu zastawkowego	0,11	RZGW Poznań	wielkopolskie	2021	2021	silnie zagrożony suszą
48	B16-3	Odry	Struga Biskupia		Budowa mnichów, progów piętrzących i przegród kamiennych	brak danych	RZGW Poznań	wielkopolskie	2021	2021	silnie zagrożony suszą
49	B16-4	Odry	Struga Biskupia		Budowa mnichów, progów piętrzących i przegród kamiennych	brak danych	RZGW Poznań	wielkopolskie	2021	2021	silnie zagrożony suszą
50	B16-5	Odry	Struga Biskupia		Budowa mnichów, progów piętrzących i przegród kamiennych	brak danych	RZGW Poznań	wielkopolskie	2021	2021	silnie zagrożony suszą
51	B16-6	Odry	Struga Biskupia		Budowa mnichów, progów piętrzących i przegród kamiennych	brak danych	RZGW Poznań	wielkopolskie	2021	2021	silnie zagrożony suszą
52	B16-7	Odry	Struga Biskupia		Budowa mnichów, progów piętrzących i przegród kamiennych	brak danych	RZGW Poznań	wielkopolskie	2021	2021	silnie zagrożony suszą
53	B17-1	Odry	Rgilewka	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni: rzeki Rgilewki, rzeki Trialalki, Strugi Kiekzewskiej, Kanału Bylice, Kanału Dzierzbickiego przez odbudowę jazów na rz. Rgilewce (aktualne pozwolenie na budowę) oraz remont niektórych budowli piętrzących: rzeki Trialalka, rzeki Orłówka, Kanału Bylice, Kanału Dzierzbickiego	Budowa jazu	2,67	RZGW Poznań	wielkopolskie	2020	2020	silnie zagrożony suszą
54	B17-2	Odry	Rgilewka		Budowa jazu	5,83	RZGW Poznań	wielkopolskie	2020	2020	silnie zagrożony suszą
55	B17-3	Odry	Rgilewka		Budowa jazu	2,47	RZGW Poznań	wielkopolskie	2020	2020	silnie zagrożony suszą
56	B17-4	Odry	Rgilewka		Budowa jazu	3,12	RZGW Poznań	wielkopolskie	2020	2020	silnie zagrożony suszą
57	B17-5	Odry	Rgilewka		Budowa jazu	2,55	RZGW Poznań	wielkopolskie	2020	2020	silnie zagrożony suszą
58	B17-6	Odry	Rgilewka		Budowa jazu	4,32	RZGW Poznań	wielkopolskie	2020	2020	silnie zagrożony suszą
59	B18	Odry	Struga Kraszewicka	Zwiększenie zdolności retencyjnej rzeki Struga Kraszewicka przez spiętrzenie wód	Odbudowa koryta rzeki do projektowanych parametrów	3,50	RZGW Poznań	wielkopolskie	2020	2021	silnie zagrożony suszą
60	B19	Odry	Samica Stęszewska	Poprawa retencji jezior Samicy Stęszewskiej (Jezioro Dymaczewskie)	Odbudowa / budowa zastawki	250,00	RZGW Poznań	wielkopolskie	2021	2021	silnie zagrożony suszą
61	B20	Odry	Samica Stęszewska	Poprawa retencji jezior Samicy Stęszewskiej (Jezioro Witobelskie)	Budowa zastawki	200,00	RZGW Poznań	wielkopolskie	2021	2021	silnie zagrożony suszą
62	B21-1	Wisły	Potok Rzochowski	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni potoku Rzochowskiego i potoku Grądzkiego przez odbudowę budowli piętrzących	Odbudowa przepusto-zastawki o niedostatecznym stanie technicznym	3,20	RZGW Rzeszów	podkarpackie	2022	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
63	B21-2	Wisły	Potok Rzochowski		Odbudowa zastawki o niedostatecznym stanie technicznym		RZGW Rzeszów	podkarpackie	2022	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
64	B21-3	Wisły	Potok Grądzki		Odbudowa jazu o niedostatecznym stanie technicznym	5,40	RZGW Rzeszów	podkarpackie	2022	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
65	B21-4	Wisły	Potok Grądzki		Odbudowa zastawki o niedostatecznym stanie technicznym		RZGW Rzeszów	podkarpackie	2022	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
66	B21-5	Wisły	Potok Grądzki		Odbudowa zastawki o niedostatecznym stanie technicznym		RZGW Rzeszów	podkarpackie	2022	2022	umiarkowanie zagrożony suszą

Lp.	Lp_B* * B1 - numer zadania, B1-1 - numer urządzenia wodnego w ramach zadania B1	Obszar dorzecza	Ciek, jezioro	Nazwa zadania	Zakres zadania	Planowana/ szacowana retencja [tys m^3]	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania	Województwo	Harmonogram		Uzasadnienie celowości zadania według kryterium stopnia zagrożenia suszą w RW
									planowana data rozpoczęcia zadania [rozpoczęcie realizacji robót]	planowana data zakończenia zadania	
67	B22-1	Wisły	Tuszymka Duża	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Tuszymka Duża – Tuszymka Mała przez odbudowę budowli piętrzących	Odbudowa jazu o niedostatecznym stanie technicznym	51,68	RZGW Rzeszów	podkarpackie	2022	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
68	B22-2	Wisły	Tuszymka Duża		Remont jazu o dobrym stanie technicznym		RZGW Rzeszów	podkarpackie	2022	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
69	B22-3	Wisły	Tuszymka Mała		Odbudowa zastawki o złym stanie technicznym		RZGW Rzeszów	podkarpackie	2022	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
70	B22-4	Wisły	Tuszymka Mała		Odbudowa zastawki o złym stanie technicznym		RZGW Rzeszów	podkarpackie	2022	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
71	B22-5	Wisły	Tuszymka Mała		Odbudowa zastawki o złym stanie technicznym		RZGW Rzeszów	podkarpackie	2022	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
72	B22-6	Wisły	Tuszymka Mała		Odbudowa zastawki o złym stanie technicznym		RZGW Rzeszów	podkarpackie	2022	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
73	B22-7	Wisły	Tuszymka Mała		Odbudowa zastawki o złym stanie technicznym		RZGW Rzeszów	podkarpackie	2022	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
74	B22-8	Wisły	Tuszymka Mała		Odbudowa zastawki o złym stanie technicznym		RZGW Rzeszów	podkarpackie	2022	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
75	B22-9	Wisły	Tuszymka Mała		Odbudowa zastawki o złym stanie technicznym		RZGW Rzeszów	podkarpackie	2022	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
76	B23-1	Wisły	Wielopolka	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Wielopolki przez odbudowę budowli piętrzących	Odbudowa zastawki o dostatecznym stanie technicznym	1,20	RZGW Rzeszów	podkarpackie	2022	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
77	B23-2	Wisły	Wielopolka		Odbudowa zastawki o dostatecznym stanie technicznym	1,20	RZGW Rzeszów	podkarpackie	2022	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
78	B24-1	Wisły	Potok Czarny	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Czarny przez odbudowę budowli piętrzących	Odbudowa jazu o dostatecznym stanie technicznym	2,40	RZGW Rzeszów	podkarpackie	2022	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
79	B24-2	Wisły	Potok Czarny		Odbudowa jazu o dostatecznym stanie technicznym		RZGW Rzeszów	podkarpackie	2022	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
80	B25	Wisły	Mrowla	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Mrowla przez odbudowę budowli piętrzących	Odbudowa jazu o niedostatecznym stanie technicznym	5,60	RZGW Rzeszów	podkarpackie	2022	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
81	B26	Wisły	Orlisko	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni potoku Orlisko przez odbudowę budowli piętrzącej	Odbudowa jazu o niedostatecznym stanie technicznym	25,00	RZGW Rzeszów	podkarpackie	2021	2021	umiarkowanie zagrożony suszą
82	B27	Wisły	Trześniówka	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Trześniówka przez odbudowę budowli piętrzących	Odbudowa jazu o niedostatecznym stanie technicznym	30,00	RZGW Rzeszów	podkarpackie	2022	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
83	B28-1	Wisły	Borowina	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Borowina przez odbudowę budowli piętrzących	Odbudowa jazu o niedostatecznym stanie technicznym	30,00	RZGW Rzeszów	lubelskie	2021	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
84	B28-2	Wisły	Borowina		Odbudowa jazu o niedostatecznym stanie technicznym		RZGW Rzeszów	lubelskie	2021	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
85	B28-3	Wisły	Borowina		Odbudowa zastawki o niedostatecznym stanie technicznym		RZGW Rzeszów	lubelskie	2021	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
86	B28-4	Wisły	Borowina		Odbudowa przepustu z piętrzeniem o niedostatecznym stanie technicznym		RZGW Rzeszów	lubelskie	2021	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
87	B28-5	Wisły	Borowina		Odbudowa przepustu z piętrzeniem o niedostatecznym stanie technicznym		RZGW Rzeszów	lubelskie	2021	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
88	B28-6	Wisły	Borowina		Odbudowa przepustu z piętrzeniem o niedostatecznym stanie technicznym		RZGW Rzeszów	lubelskie	2021	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
89	B28-7	Wisły	Borowina		Odbudowa przepustu z piętrzeniem o niedostatecznym stanie technicznym		RZGW Rzeszów	lubelskie	2021	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
90	B28-8	Wisły	Borowina		Odbudowa przepustu z piętrzeniem o niedostatecznym stanie technicznym		RZGW Rzeszów	lubelskie	2021	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
91	B29	Wisły	Barcówka	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Barcówka przez odbudowę budowli piętrzących	Odbudowa jazu o niedostatecznym stanie technicznym	50,00	RZGW Rzeszów	podkarpackie	2021	2021	umiarkowanie zagrożony suszą
92	B30-1	Wisły	Przyrwa	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Przyrwa przez odbudowę budowli piętrzących	Odbudowa zastawki o niedostatecznym stanie technicznym	30,00	RZGW Rzeszów	podkarpackie	2021	2021	umiarkowanie zagrożony suszą
93	B30-2	Wisły	Przyrwa		Odbudowa przepustu z piętrzeniem o niedostatecznym stanie technicznym		RZGW Rzeszów	podkarpackie	2021	2021	umiarkowanie zagrożony suszą
94	B31-1	Odry	Dzierżęcinka	Węzeł wodny – rzeka Dzierżęcinka – jezioro Lubiatowo. Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Dzierżęcinki wraz z odbudową koryta cieku oraz przebudową wałów przeciwpowodziowych i stacji pomp Bonin	Przebudowa stopnia/bystrza o dostatecznym stanie technicznym	1,00	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
95	B31-2	Odry	stacja pomp Bonin		Przebudowa stacji pomp o dostatecznym stanie technicznym		RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
96	B31-3	Odry	wały nad jez. Lubiatowo		Przebudowa wałów przeciwpowodziowych o dostatecznym stanie technicznym		RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
97	B31-4	Odry	wały nad jez. Lubiatowo		Przebudowa wałów przeciwpowodziowych o dostatecznym stanie technicznym		RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
98	B32-1	Odry	Kanał Płociński	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni wyspy Wolin	Odbudowa zastawki o złym stanie technicznym	0,85	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2021	umiarkowanie zagrożony suszą
99	B32-2	Odry	Kanał Darzowicki		Odbudowa przepustu z piętrzeniem o niedostatecznym stanie technicznym	1,20	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2021	umiarkowanie zagrożony suszą
100	B32-3	Odry	Kanał Darzowicki		Odbudowa przepustu z piętrzeniem o niedostatecznym stanie technicznym	1,20	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2021	umiarkowanie zagrożony suszą
101	B32-4	Odry	Kanał Mokrzycki		Odbudowa przepustu z piętrzeniem o niedostatecznym stanie technicznym	0,85	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2021	umiarkowanie zagrożony suszą
102	B33-1	Odry	Lewińska Struga	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni Lewińskiej Strugi	Odbudowa zastawki o złym stanie technicznym	0,75	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2021	umiarkowanie zagrożony suszą
103	B33-2	Odry	Lewińska Struga		Odbudowa przepustu z piętrzeniem o złym stanie technicznym	0,90	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2021	umiarkowanie zagrożony suszą
104	B33-3	Odry	Lewińska Struga		Odbudowa zastawki-śluzy o złym stanie technicznym	1,00	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2021	umiarkowanie zagrożony suszą
105	B33-4	Odry	Lewińska Struga		Odbudowa przepustu o złym stanie technicznym	0,90	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2021	umiarkowanie zagrożony suszą
106	B34-1	Odry	Kanał Karsibór	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni Kanału Karsiborskiego	Odbudowa przepustu z piętrzeniem o złym stanie technicznym	0,80	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2021	umiarkowanie zagrożony suszą
107	B34-2	Odry	Kanał Karsibór		Odbudowa przepustu z piętrzeniem o złym stanie technicznym	0,80	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2021	umiarkowanie zagrożony suszą
108	B35	Odry	Mała Ina	Odbudowa jazu w Kluczewie w km 5 + 210 na rzece Mała Ina wraz z wymianą kompletnych mechanizmów	Odbudowa jazu o dostatecznym stanie technicznym	30,00	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
109	B36-1	Odry	Kanał Mielno Chwarstno	Retencja korytowa – Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Modernizacja zastawki wraz z ubezpieczeniem dna oraz skarp na wlocie i wylocie	1,30	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
110	B36-2	Odry	Kanał Sielsko Mielno		Modernizacja zastawki wraz z poszurem i ponurem	1,00	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
111	B36-3	Odry	Kanał Sielsko Mielno		Modernizacja zastawki, poszuru i ponuru	1,00	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
112	B36-4	Odry	Kanał Sosnowo		Modernizacja zastawki oraz skarp i dna zastawki na wlocie do rurociągu	1,40	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
113	B36-5	Odry	Kanał Gardno		Modernizacja zastawki wraz z poszurem i ponurem	0,80	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
114	B36-6	Odry	Kanał Gardno		Modernizacja zastawki obejmująca skarpy oraz dno na wlocie i wylocie przepustu z zastawką	0,40	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
115	B36-7	Odry	Kanał Kraśnik		Modernizacja ubezpieczenia dna oraz skarp zastawki	1,00	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
116	B36-8	Odry	Golnica		Modernizacja ubezpieczenia na wlocie i wylocie przepustu z zastawką	1,40	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
117	B36-9	Odry	Wilkowa		Odbudowa i modernizacja dna oraz skarp na wlocie i wylocie zastawki	0,50	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
118	B36-10	Odry	Gałbena		Odbudowa zastawki o niedostatecznym stanie technicznym	0,30	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
119	B36-11	Odry	Gałbena		Odbudowa zastawki o niedostatecznym stanie technicznym	1,25	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
120	B36-12	Odry	Rzepczynka		Odbudowa przepusto-zastawki o niedostatecznym stanie technicznym	0,38	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
121	B36-13	Odry	Stara Rega		Odbudowa zastawki o niedostatecznym stanie technicznym	1,13	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
122	B36-14	Odry	Stara Rega		Odbudowa zastawki o niedostatecznym stanie technicznym	1,58	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
123	B36-15	Odry	Stara Rega		Odbudowa zastawki o niedostatecznym stanie technicznym	2,37	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
124	B36-16	Odry	Łożnica		Modernizacja przepusto-zastawki	0,81	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
125	B36-17	Odry	Kanał Zagórzyce		Odbudowa zastawki o niedostatecznym stanie technicznym	0,83	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
126	B36-18	Odry	Kanał Rarwino--Skarchowo		Modernizacja przepustu z piętrzeniem	5,81	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
127	B36-19	Odry	Kanał Skarchowo--Buszecin		Modernizacja przepustu z piętrzeniem	5,94	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
128	B36-20	Odry	Kanał Kukułowo		Odbudowa przepustu z piętrzeniem o niedostatecznym stanie technicznym	4,00	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
129	B36-21	Odry	Wołczenica		Odbudowa jazu o niedostatecznym stanie technicznym	0,00	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
130	B36-22	Odry	Wołczenica		Modernizacja progu kamiennego	2,16	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
131	B36-23	Odry	Wołczenica		Modernizacja progu z piętrzeniem	24,00	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
132	B36-24	Odry	Wołczenica		Odbudowa jazu o niedostatecznym stanie technicznym	0,00	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
133	B36-25	Odry	Wołczenica		Modernizacja jazu	0,00	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
134	B36-26	Odry	Wołczenica		Modernizacja przepustu z piętrzeniem	9,72	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
135	B36-27	Odry	Wołczenica		Modernizacja przepustu z piętrzeniem	14,52	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
136	B36-28	Odry	Wołczenica		Modernizacja przepustu z piętrzeniem	4,71	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
137	B36-29	Odry	Wołczenica		Modernizacja przepustu z piętrzeniem	2,37	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
138	B36-30	Odry	Wołczenica		Modernizacja przepustu z piętrzeniem	0,61	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
139	B36-31	Odry	Kanał Bochlin		Modernizacja zastawki	2,81	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
140	B36-32	Odry	Kanał Bochlin		Modernizacja zastawki	0,90	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
141	B36-33	Odry	Kanał Bochlin		Modernizacja zastawki	4,22	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
142	B36-34	Odry	Dobrzyca		Modernizacja zastawki	2,40	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
143	B36-35	Odry	Trzechelska Struga		Modernizacja przepustu z piętrzeniem	2,88	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
144	B36-36	Odry	Trzechelska Struga		Modernizacja zastawki	2,30	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
145	B36-37	Odry	Karwia Struga		Odbudowa zastawki i niedostatecznym stanie technicznym	0,64	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
146	B36-38	Odry	Struga Ostromicka		Modernizacja zastawki	4,00	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
147	B36-39	Odry	Struga Ostromicka		Modernizacja zastawki	1,15	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
148	B36-40	Odry	Struga Przybiernowska		Odbudowa przepustu z piętrzeniem o niedostatecznym stanie technicznym	2,05	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
149	B36-41	Odry	Kanał Sieniechowo		Modernizacja przepustu z piętrzeniem	1,04	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
150	B36-42	Odry	Kanał Sieniechowo		Modernizacja przepustu z piętrzeniem	0,85	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony suszą

Lp.	Lp_B* * B1 - numer zadania, B1-1 - numer urządzenia wodnego w ramach zadania B1	Obszar dorzecza	Ciek, jezioro	Nazwa zadania	Zakres zadania	Planowana/ szacowana retencja [tys m^3]	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania	Województwo	Harmonogram		Uzasadnienie celowości zadania według kryterium stopnia zagrożenia suszą w RW
									planowana data rozpoczęcia zadania [rozpoczęcie realizacji robót]	planowana data zakończenia zadania	
151	B36-43	Odry	Kanał Sieniechowo	Retencja korytowa – Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Modernizacja przepustu z piętrzeniem	2,05	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
152	B36-44	Odry	Kanał Koniewo		Modernizacja przepustu z piętrzeniem	2,14	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
153	B36-45	Odry	Kanał Koniewo		Modernizacja przepustu z piętrzeniem	3,20	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
154	B36-46	Odry	Kanał Chrząstowo B		Modernizacja przepustu z piętrzeniem	9,57	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
155	B36-47	Odry	Kanał Chrząstowo B		Modernizacja przepustu z piętrzeniem	4,00	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
156	B36-48	Odry	Kanał Chrząstowo A		Modernizacja przepustu z piętrzeniem	1,60	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
157	B36-49	Odry	Kanał Chrząstowo A		Modernizacja przepustu z piętrzeniem	7,20	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
158	B36-50	Odry	Kanał Trzebieszów A		Modernizacja przepustu z piętrzeniem o niedostatecznym stanie technicznym	13,06	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
159	B36-51	Odry	Kanał Trzebieszów A		Modernizacja przepustu z piętrzeniem	10,00	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
160	B36-52	Odry	Kanał Trzebieszów C		Modernizacja przepustu z piętrzeniem o niedostatecznym stanie technicznym	4,00	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
161	B36-53	Odry	Kanał Trzebieszów D		Modernizacja wlotu do syfonu z piętrzeniem	1,15	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
162	B36-54	Odry	Kanał Trzebieszów B		Modernizacja wlotu do syfonu z piętrzeniem	3,20	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
163	B36-55	Odry	Kanał Mokrawicki		Modernizacja wlotu do syfonu z piętrzeniem	3,20	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
164	B36-56	Odry	Kanał Mokrawicki-ulgi		Odbudowa klapy upustowej o niedostatecznym stanie technicznym	1,92	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
165	B36-57	Odry	Kanał Mokrawicki		Odbudowa przepustu z piętrzeniem o niedostatecznym stanie technicznym	2,14	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
166	B36-58	Odry	Kanał Mokrawicki		Modernizacja wlotu do rur z piętrzeniem	1,10	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
167	B36-59	Odry	Kanał Mokrawicki		Modernizacja przepustu z piętrzeniem	0,30	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
168	B36-60	Odry	Kanał Mokrawicki		Odbudowa wlotu do syfonu z piętrzeniem o niedostatecznym stanie technicznym	3,20	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
169	B36-61	Odry	Kanał Grębowo		Modernizacja przepustu z piętrzeniem	1,07	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
170	B36-62	Odry	Kanał Grębowo		Modernizacja przepustu z piętrzeniem	1,60	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
171	B36-63	Odry	Kanał Grębowo		Modernizacja przepustu z piętrzeniem	3,20	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
172	B36-64	Odry	Niemica		Modernizacja jazu	0,30	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
173	B36-65	Odry	Kanał Benice		Modernizacja przepustu z piętrzeniem	1,00	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
174	B36-66	Odry	Kanał Benice		Modernizacja przepustu z piętrzeniem	3,20	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
175	B36-67	Odry	Kanał Rybice-Dreżewo		Modernizacja zastawki	5,41	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
176	B36-68	Odry	Kanał Strzeżewo-Radawka		Modernizacja zastawki	4,16	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
177	B36-69	Odry	Kanał Łukęcin		Modernizacja zastawki o niedostatecznym stanie technicznym	2,01	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
178	B36-70	Odry	Kanał Łukęcin		Modernizacja wlotu do rur z piętrzeniem	2,05	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
179	B36-71	Odry	Kanał Gostyniec-Kaleń		Modernizacja przepustu z piętrzeniem	8,00	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
180	B36-72	Odry	Kanał Gostyniec-Kaleń		Modernizacja przepustu z piętrzeniem	2,40	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
181	B36-73	Odry	Stuchowska Struga		Modernizacja jazu	58,08	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
182	B36-74	Odry	Stuchowska Struga		Odbudowa jazu o niedostatecznym stanie technicznym	3,92	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
183	B36-75	Odry	Stuchowska Struga		Odbudowa jazu o niedostatecznym stanie technicznym	1,53	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
184	B36-76	Odry	Stuchowska Struga		Modernizacja przepustu z piętrzeniem	9,36	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
185	B36-77	Odry	Stuchowska Struga		Odbudowa zastawki o niedostatecznym stanie technicznym	1,76	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
186	B36-78	Odry	Stuchowska Struga		Modernizacja przepustu z piętrzeniem	2,05	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
187	B36-79	Odry	Stuchowska Struga		Odbudowa zastawki o niedostatecznym stanie technicznym	1,65	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
188	B36-80	Odry	Stuchowska Struga		Odbudowa zastawki o niedostatecznym stanie technicznym	1,66	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
189	B36-81	Odry	Stuchowska Struga		Odbudowa zastawki o niedostatecznym stanie technicznym	6,76	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
190	B36-82	Odry	Kanał Margowo		Modernizacja zastawki	4,00	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
191	B36-83	Odry	Kanał Margowo		Modernizacja rurociągu z piętrzeniem	2,40	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
192	B36-84	Odry	Wolcza		Odbudowa jazu o niedostatecznym stanie technicznym	24,00	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
193	B36-85	Odry	Wolczka		Odbudowa zastawki o niedostatecznym stanie technicznym	2,05	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
194	B36-86	Odry	Kanał Świeszewo A		Odbudowa zastawki o niedostatecznym stanie technicznym	4,61	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
195	B36-87	Odry	Kanał Starkowo		Odbudowa zastawki o niedostatecznym stanie technicznym	0,33	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
196	B36-88	Odry	Kanał Starkowo		Odbudowa zastawki o niedostatecznym stanie technicznym	0,78	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
197	B36-89	Odry	Kanał Budziszcze		Odbudowa zastawki o niedostatecznym stanie technicznym	0,13	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
198	B36-90	Odry	Kanał Budziszcze		Modernizacja przepustu i zastawki	2,00	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
199	B36-91	Odry	Kanał Budziszcze		Modernizacja zastawki	0,60	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
200	B36-92	Odry	Kanał Budziszcze		Modernizacja przepustu i zastawki	1,63	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
201	B36-93	Odry	Kanał Brodniki		Odbudowa zastawki o niedostatecznym stanie technicznym	0,33	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
202	B36-94	Odry	Kanał Dąbie		Modernizacja przepustu i zastawki	1,63	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
203	B36-95	Odry	Kanał Dąbie		Modernizacja przepustu i zastawki o niedostatecznym stanie technicznym	0,38	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
204	B36-96	Odry	Kanał Gostyń		Odbudowa zastawki o niedostatecznym stanie technicznym	2,54	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
205	B36-97	Odry	rzeka Sowno		Modernizacja zastawki	0,21	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
206	B36-98	Odry	Kanał Mojszewo		Odbudowa przepustu i zastawki o niedostatecznym stanie technicznym	0,97	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
207	B36-99	Odry	Kanał Mojszewo		Odbudowa przepustu i zastawki o niedostatecznym stanie technicznym	1,21	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
208	B36-100	Odry	Kanał Mojszewo		Odbudowa przepustu i zastawki o niedostatecznym stanie technicznym	0,33	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
209	B36-101	Odry	Kanał Paprotno		Modernizacja przepustu	1,63	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
210	B36-102	Odry	Kanał Skrobotowo		Modernizacja przepustu i zastawki o niedostatecznym stanie technicznym	1,38	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
211	B36-103	Odry	Kanał Skrobotowo		Modernizacja przepustu i zastawki o niedostatecznym stanie technicznym	2,04	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
212	B36-104	Odry	Kanał Dreżewo B		Modernizacja przepustu i zastawki o niedostatecznym stanie technicznym	0,33	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
213	B36-105	Odry	Kanał Dreżewo B		Odbudowa zastawki o niedostatecznym stanie technicznym	0,33	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
214	B36-106	Odry	Kanał Dreżewo B		Modernizacja przepustu i zastawki o niedostatecznym stanie technicznym	0,94	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
215	B36-107	Odry	Kanał Drezewo D		Modernizacja zastawki	0,33	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
216	B36-108	Odry	struga Karnice		Modernizacja jazu	2,59	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
217	B36-109	Odry	struga Karnice		Modernizacja przepustu i zastawki	1,34	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
218	B36-110	Odry	struga Niczonów		Odbudowa zastawki i niedostatecznym stanie technicznym	1,34	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
219	B36-111	Odry	Rekowa		Modernizacja jazu	20,00	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
220	B36-112	Odry	Rekowa		Odbudowa jazu o niedostatecznym stanie technicznym	3,56	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
221	B36-113	Odry	Otoczka		Odbudowa przepustu i zastawki o niedostatecznym stanie technicznym	4,40	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
222	B36-114	Odry	Otoczka		Odbudowa przepustu i zastawki o niedostatecznym stanie technicznym	1,03	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
223	B36-115	Odry	Otoczka		Odbudowa przepustu i zastawki o niedostatecznym stanie technicznym	2,03	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
224	B36-116	Odry	Otoczka		Odbudowa przepustu i zastawki o niedostatecznym stanie technicznym	3,39	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
225	B36-117	Odry	Łużanka		Modernizacja jazu	0,00	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
226	B36-118	Odry	Strużka		Odbudowa przepustu i zastawki o niedostatecznym stanie technicznym	0,40	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
227	B36-119	Odry	Strużka		Odbudowa przepustu i zastawki o niedostatecznym stanie technicznym	0,40	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
228	B36-120	Odry	Strużka		Odbudowa przepustu i zastawki o niedostatecznym stanie technicznym	0,40	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
229	B36-121	Odry	Strużka		Odbudowa przepustu i zastawki o niedostatecznym stanie technicznym	0,40	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
230	B36-122	Odry	Dębosznica	Retencja korytowa – Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Modernizacja jazu	5,40	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
231	B36-123	Odry	Dębosznica		Modernizacja jazu	7,00	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
232	B36-124	Odry	Błotnica		Modernizacja jazu	5,30	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
233	B36-125	Odry	Błotnica		Modernizacja jazu	5,40	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
234	B36-126	Odry	Kanał E		Odbudowa przepustu i zastawki o niedostatecznym stanie technicznym	0,50	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
235	B36-127	Odry	Kanał E		Modernizacja przepustu i zastawki	0,50	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
236	B36-128	Odry	Kanał Grzybowski		Modernizacja przepustu i zastawki	0,50	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
237	B36-129	Odry	Sarnia		Odbudowa przepustu i zastawki o niedostatecznym stanie technicznym	0,33	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
238	B36-130	Odry	Sarnia		Odbudowa przepustu i zastawki o niedostatecznym stanie technicznym	0,33	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
239	B36-131	Odry	Sarnia		Odbudowa przepustu i zastawki o niedostatecznym stanie technicznym	0,33	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza

Lp.	Lp_B* * B1 - numer zadania, B1-1 - numer urządzenia wodnego w ramach zadania B1	Obszar dorzecza	Ciek, jezioro	Nazwa zadania	Zakres zadania	Planowana/ szacowana retencja [tys m^3]	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania	Województwo	Harmonogram		Uzasadnienie celowości zadania według kryterium stopnia zagrożenia suszą w RW
									planowana data rozpoczęcia zadania [rozpoczęcie realizacji robót]	planowana data zakończenia zadania	
240	B36-132	Odry	Sarnia		Odbudowa przepustu i zastawki o niedostatecznym stanie technicznym	0,33	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
241	B36-133	Odry	Stara Rega Gryficka		Odbudowa jazu-śluzy o niedostatecznym stanie technicznym	1,50	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
242	B36-134	Odry	Kanał Włodarka 1		Odbudowa przepustu i zastawki o niedostatecznym stanie technicznym	0,30	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
243	B36-135	Odry	Kanał Włodarka 4		Modernizacją przepustu i zastawki	0,30	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
244	B36-136	Odry	Kanał Stara Błotnica		Odbudowa przepustu i zastawki o niedostatecznym stanie technicznym	0,30	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
245	B36-137	Odry	Kanał Samowo--Dębosznica		Modernizacją przepustu i zastawki	0,55	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
246	B36-138	Odry	Kanał Samowo--Dębosznica		Odbudowa przepustu i zastawki o niedostatecznym stanie technicznym	0,17	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
247	B36-139	Odry	Kanał Samowo--Dębosznica		Odbudowa przepustu i zastawki o niedostatecznym stanie technicznym	0,50	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
248	B36-140	Odry	Kanał Leniwy		Odbudowa przepustu i zastawki o niedostatecznym stanie technicznym	1,38	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
249	B36-141	Odry	Wkra		Modernizacja zastawki	0,33	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
250	B36-142	Odry	Wkra		Odbudowa przepustu i zastawki	0,33	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
251	B36-143	Odry	Kanał Słowieńsko		Modernizacja zastawki	0,10	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
252	B36-144	Odry	Kanał Słowieńsko		Modernizacja zastawki	0,10	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
253	B36-145	Odry	Kanał Słowieńsko		Odbudowa zastawki	0,33	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
254	B36-146	Odry	Sowno		Budowa zastawki	0,33	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
255	B36-147	Odry	Sowno		Budowa zastawki	0,33	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
256	B36-148	Odry	Grzybnica		Modernizacja zastawki (mnich) z rurociągiem o niedostatecznym stanie technicznym	1,20	RZGW Szczecin	zachodniopomorskie	2020	2022	umiarkowanie zagrożony susza
257	B37-1	Wisły	Ulatówka	Przebudowa koryta rzeki Ulatówka w km 18 + 600–24 + 130, przebudowa przepustów drogowych, budowa budowli piętrzących dla zadania: Zapewnienie odpowiedniej przepustowości rzeki Ulatówka w km 18 + 600–22 + 850, gm. Krzynowłoga Mała, pow. przasnyski	Budowa zastawki szandorowej	1,60	RZGW Warszawa	mazowieckie	2020	2021	silnie zagrożony suszą
258	B37-2	Wisły	Ulatówka		Budowa zastawki szandorowej	1,60	RZGW Warszawa	mazowieckie	2020	2021	silnie zagrożony suszą
259	B37-3	Wisły	Ulatówka		Budowa zastawki szandorowej	1,60	RZGW Warszawa	mazowieckie	2020	2021	silnie zagrożony suszą
260	B37-4	Wisły	Ulatówka		Budowa zastawki szandorowej	2,10	RZGW Warszawa	mazowieckie	2020	2021	silnie zagrożony suszą
261	B37-5	Wisły	Ulatówka		Budowa zastawki szandorowej	0,20	RZGW Warszawa	mazowieckie	2020	2021	silnie zagrożony suszą
262	B37-6	Wisły	Ulatówka		Budowa zastawki szandorowej	1,80	RZGW Warszawa	mazowieckie	2020	2021	silnie zagrożony suszą
263	B37-7	Wisły	Ulatówka		Budowa zastawki szandorowej	1,70	RZGW Warszawa	mazowieckie	2020	2021	silnie zagrożony suszą
264	B37-8	Wisły	Ulatówka		Budowa zastawki szandorowej	1,30	RZGW Warszawa	mazowieckie	2020	2021	silnie zagrożony suszą
265	B37-9	Wisły	Ulatówka		Budowa zastawki szandorowej	1,30	RZGW Warszawa	mazowieckie	2020	2021	silnie zagrożony suszą
266	B37-10	Wisły	Ulatówka		Budowa zastawki szandorowej	1,10	RZGW Warszawa	mazowieckie	2020	2021	silnie zagrożony suszą
267	B37-11	Wisły	Ulatówka		Budowa zastawki szandorowej	0,60	RZGW Warszawa	mazowieckie	2020	2021	silnie zagrożony suszą
268	B37-12	Wisły	Ulatówka		Budowa zastawki szandorowej	0,40	RZGW Warszawa	mazowieckie	2020	2021	silnie zagrożony suszą
269	B37-13	Wisły	Ulatówka		Budowa zastawki szandorowej	0,30	RZGW Warszawa	mazowieckie	2020	2021	silnie zagrożony suszą
270	B37-14	Wisły	Ulatówka		Budowa zastawki szandorowej	0,30	RZGW Warszawa	mazowieckie	2020	2021	silnie zagrożony suszą
271	B37-15	Wisły	Ulatówka		Budowa zastawki szandorowej	0,50	RZGW Warszawa	mazowieckie	2020	2021	silnie zagrożony suszą
272	B37-16	Wisły	Ulatówka		Budowa zastawki szandorowej	0,50	RZGW Warszawa	mazowieckie	2020	2021	silnie zagrożony suszą
273	B37-17	Wisły	Ulatówka		Budowa zastawki szandorowej	0,60	RZGW Warszawa	mazowieckie	2020	2021	silnie zagrożony suszą
274	B37-18	Wisły	Ulatówka		Budowa zastawki szandorowej	0,30	RZGW Warszawa	mazowieckie	2020	2021	silnie zagrożony suszą
275	B37-19	Wisły	Ulatówka		Budowa zastawki szandorowej	0,20	RZGW Warszawa	mazowieckie	2020	2021	silnie zagrożony suszą
276	B37-20	Wisły	Ulatówka		Budowa zastawki szandorowej	0,30	RZGW Warszawa	mazowieckie	2020	2021	silnie zagrożony suszą
277	B38	Odry	Kanał A	Jaz zastawkowy na Kanale A w km 1 + 650 wraz z zastawką na Kanale A w km 2 + 650 i z elementami służącymi do nawodnienia gruntów	Odbudowa jazu o złym stanie technicznym	1,80	RZGW Wrocław	opolskie	2020	2021	silnie zagrożony suszą
278	B39	Odry	Kanał B	Jaz zastawkowy na Kanale B w km 1 + 270 wraz z pozostałymi zastawkami szt. 2	Odbudowa zastawki o złym stanie technicznym	4,00	RZGW Wrocław	opolskie	2020	2021	silnie zagrożony suszą
279	B40-1	Odry	Wełnica (Młynna)	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Młynna przez odbudowę budowli piętrzących w km: 0 + 236, 5 + 060, 7 + 632, 8 + 919, 12 + 105, 12 + 840, 14 + 648, 18 + 896 oraz przez budowę dodatkowych budowli piętrzących w km: 3 + 900, 11 + 000, 13 + 700, 17 + 000	Odbudowa jazu o złym stanie technicznym	4,00	RZGW Wrocław	lubuskie	2020	2022	silnie zagrożony suszą
280	B40-2	Odry	Wełnica (Młynna)		Odbudowa jazu o złym stanie technicznym	3,00	RZGW Wrocław	lubuskie	2020	2022	silnie zagrożony suszą
281	B40-3	Odry	Wełnica (Młynna)		Odbudowa jazu o złym stanie technicznym	3,00	RZGW Wrocław	lubuskie	2020	2022	silnie zagrożony suszą
282	B40-4	Odry	Wełnica (Młynna)		Odbudowa jazu o złym stanie technicznym	2,50	RZGW Wrocław	lubuskie	2020	2022	silnie zagrożony suszą
283	B40-5	Odry	Wełnica (Młynna)		Odbudowa jazu o złym stanie technicznym	2,50	RZGW Wrocław	lubuskie	2020	2022	silnie zagrożony suszą
284	B40-6	Odry	Wełnica (Młynna)		Odbudowa zastawki o złym stanie technicznym	2,00	RZGW Wrocław	lubuskie	2020	2022	silnie zagrożony suszą
285	B40-7	Odry	Wełnica (Młynna)		Odbudowa zastawki o dostatecznym stanie technicznym	3,00	RZGW Wrocław	lubuskie	2020	2022	silnie zagrożony suszą
286	B40-8	Odry	Wełnica (Młynna)		Odbudowa zastawki o dostatecznym stanie technicznym	1,50	RZGW Wrocław	lubuskie	2020	2022	silnie zagrożony suszą
287	B40-9	Odry	Wełnica (Młynna)		Budowa jazu	1,50	RZGW Wrocław	lubuskie	2020	2022	silnie zagrożony suszą
288	B40-10	Odry	Wełnica (Młynna)		Budowa jazu	1,50	RZGW Wrocław	lubuskie	2020	2022	silnie zagrożony suszą
289	B40-11	Odry	Wełnica (Młynna)		Budowa zastawki	1,50	RZGW Wrocław	lubuskie	2020	2022	silnie zagrożony suszą
290	B40-12	Odry	Wełnica (Młynna)		Budowa zastawki	1,00	RZGW Wrocław	lubuskie	2020	2022	silnie zagrożony suszą
291	B41-1	Odry	Czarna Widawa	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Czarnej Widawy – etap I	Budowa jazu	17,00	RZGW Wrocław	dolnośląskie	2020	2022	silnie zagrożony suszą
292	B41-2	Odry	Czarna Widawa		Odbudowa jazu o nieodpowiednim stanie technicznym	17,00	RZGW Wrocław	dolnośląskie	2020	2022	silnie zagrożony suszą
293	B41-3	Odry	Czarna Widawa		Odbudowa jazu o nieodpowiednim stanie technicznym	17,50	RZGW Wrocław	wielkopolskie	2020	2022	silnie zagrożony suszą
294	B41-4	Odry	Rów Domasłowski		Budowa zastawki	2,50	RZGW Wrocław	wielkopolskie	2020	2022	silnie zagrożony suszą
295	B42	Odry	Rów Polski	Rów Polski – regulacja rzeki w km 21 + 100–28 + 200	Budowa jazu	15,00	RZGW Wrocław	wielkopolskie	2020	2022	silnie zagrożony suszą
296	B43-1	Odry	Dąbrocznia	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Dąbrocznia przez remont i odbudowę budowli piętrzących w km: 1 + 700, 4 + 270, 6 + 260, 9 + 100, 14 + 340, 20 + 840, 27 + 590, 28 + 090, 29 + 090, 30 + 474, 35 + 200, 35 + 380, 35 + 840, 36 + 450, 38 + 539	Budowa jazu	7,00	RZGW Wrocław	wielkopolskie	2020	2021	silnie zagrożony suszą
297	B43-2	Odry	Dąbrocznia		Przebudowa jazu o dostatecznym stanie technicznym	8,00	RZGW Wrocław	wielkopolskie	2020	2021	silnie zagrożony suszą
298	B43-3	Odry	Dąbrocznia		Przebudowa jazu o dostatecznym stanie technicznym	7,50	RZGW Wrocław	wielkopolskie	2020	2021	silnie zagrożony suszą
299	B43-4	Odry	Dąbrocznia		Przebudowa jazu o dostatecznym stanie technicznym	7,50	RZGW Wrocław	wielkopolskie	2020	2021	silnie zagrożony suszą
300	B43-5	Odry	Dąbrocznia		Przebudowa jazu o dostatecznym stanie technicznym	7,50	RZGW Wrocław	wielkopolskie	2020	2021	silnie zagrożony suszą
301	B43-6	Odry	Dąbrocznia		Przebudowa jazu o dobrym stanie technicznym	7,00	RZGW Wrocław	wielkopolskie	2020	2021	silnie zagrożony suszą
302	B43-7	Odry	Dąbrocznia		Przebudowa zastawki o dostatecznym stanie technicznym	1,50	RZGW Wrocław	wielkopolskie	2020	2021	silnie zagrożony suszą
303	B43-8	Odry	Dąbrocznia		Przebudowa zastawki o dostatecznym stanie technicznym	1,50	RZGW Wrocław	wielkopolskie	2020	2021	silnie zagrożony suszą
304	B43-9	Odry	Dąbrocznia		Przebudowa zastawki o dostatecznym stanie technicznym	1,50	RZGW Wrocław	wielkopolskie	2020	2021	silnie zagrożony suszą
305	B43-10	Odry	Dąbrocznia		Przebudowa zastawki o dostatecznym stanie technicznym	1,50	RZGW Wrocław	wielkopolskie	2020	2021	silnie zagrożony suszą
306	B43-11	Odry	Dąbrocznia		Przebudowa zastawki o dostatecznym stanie technicznym	0,80	RZGW Wrocław	wielkopolskie	2020	2021	silnie zagrożony suszą
307	B43-12	Odry	Dąbrocznia		Przebudowa zastawki o dostatecznym stanie technicznym	1,10	RZGW Wrocław	wielkopolskie	2020	2021	silnie zagrożony suszą
308	B43-13	Odry	Dąbrocznia		Przebudowa zastawki o dostatecznym stanie technicznym	1,20	RZGW Wrocław	wielkopolskie	2020	2021	silnie zagrożony suszą
309	B43-14	Odry	Dąbrocznia		Przebudowa zastawki o dostatecznym stanie technicznym	1,40	RZGW Wrocław	wielkopolskie	2020	2021	silnie zagrożony suszą
310	B43-15	Odry	Dąbrocznia		Przebudowa zastawki o dostatecznym stanie technicznym	1,30	RZGW Wrocław	wielkopolskie	2020	2021	silnie zagrożony suszą
311	B44-1	Odry	Kanał Bachorza	Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza Duża od km 0 + 000 do km 14 + 000 – etap I od km 0 + 000 do km 7 + 808	1. Budowa zbiornika retencyjnego. 2. Wykonanie 2 budowli hydrotechnicznych	39,00	RZGW Bydgoszcz	kujawsko-pomorskie	2017	2020	silnie zagrożony suszą
312	B45-1	Odry	Kanał Małgosia	Odbudowa Kanału Małgosia – etap I	Odbudowa koryta cieku naturalnego - Kanału Małgosia, rozbiórka i budowa 31 szt. przepustów, budowa 6 szt. przepustów, rozbiórka i budowa 4 szt. zastawek, rozbiórka i budowa rurociągu, budowa 2 szt. przepędów dla bydła, rozbiórka 13 szt. przepustów	10,00	RZGW Bydgoszcz	wielkopolskie	2019	2020	silnie zagrożony suszą
313	B46-1	Odry	Jezioro Falmierowskie	Podpiętrzenie Jeziora Falmierowskiego	1. Wykonanie zapory. 2. Wykonanie okna przelewowego w zaporze. 3. Odbudowa rowu odpływowego w celu kontroli odpływu wody i przywrócenia pierwotnego poziomu zwierciadła wody	531,00	RZGW Bydgoszcz	wielkopolskie	2020	2020	silnie zagrożony suszą
314	B47-1	Wisły	Potok Zadębie	Odbudowa jazu na rzece Potok Zadębie w km 6 + 716, gm. Siemiątkowo, pow. żuromiński	Wykonanie tymczasowego kanału obiegowego, tymczasowe przegrodzenie cieku od strony wody górnej i dolnej oraz robót budowlanych, w tym: 1. rozbiórka istniejących fragmentów konstrukcji jazu, umocnień skarp i dna rzeki w dolnym oraz górnym stanowisku budowli, 2. pogrążenie ścianki szczelnej stanowiącej przesłonę przeciwfiltracyjną, wykonanie żelbetowych płyt dennych, 3. wykonanie palisady z kołków drewnianych, żelbetowych płyt na skarpach wraz ze schodami, 4. wykonanie umocnienia skarp i dna materacami siatkowo-kamiennymi na geowłókninie oraz skarp koszami gabionowymi w górnym i dolnym stanowisku budowli, 5. profilowanie podłoża gruntowego wokół obiektu, zasypanie kanału obiegowego	1,00	RZGW Warszawa	mazowieckie	2020	2020	silnie zagrożony suszą
315	B48-1	Wisły	Skrwa Lewa	Utworzenie rezerwy powodziowej w stawie Młyńskim Piechota na rzece Skrwie Lewej w km 28 + 700 w m. Strzałki, gm. Gostynin	1. Remont jazu. 2. Budowa: grobli czołowej stawu, budowli spustowej ze stawu, przelewu awaryjnego, rozbiórka budowli spustowej. 3. Przebudowa: wału rzeki Skrwy Lewej, odcinka kanalizacji deszczowej, wykonanie: umocnień skarp stawu i koryta rzeki, rurociągu drenażowego. 4. Prace utrzymaniowe	61,00	RZGW Warszawa	mazowieckie	2020	2021	silnie zagrożony suszą
316	B49-1	Wisły	Kulikówka	Rzeka Kulikówka – przebudowa koryta i budowli piętrzących w km 0 + 000–5 + 300, gm. Dobrzyniewo Duże, gm. Krypno	1. Wykonanie dokumentacji w pełnym zakresie. 2. Budowa 2 jazów i jednej zastawki	9,00	RZGW Białystok	podlaskie	2021	2021	umiarkowanie zagrożony suszą

Lp.	Lp_B* * B1 - numer zadania; B1-1 - numer urządzenia wodnego w ramach zadania B1	Obszar dorzecza	Ciek, jezioro	Nazwa zadania	Zakres zadania	Planowana/ szacowana retencja [tys m³]	Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania	Województwo	Harmonogram		Uzasadnienie celowości zadania według kryterium stopnia zagrożenia suszą w RW
									planowana data rozpoczęcia zadania [rozpoczęcie realizacji robót]	planowana data zakończenia zadania	
317	B50-1	Wisły	Potok Zadębie	Odbudowa jazu na rzece Potok Zadębie w km 0 + 700, gm. Raciąż, pow. płoński	Wykonanie tymczasowego kanału obiegowego, tymczasowe przegrodzenie cieku od strony wody górnej i dolnej oraz robót budowlanych, w tym: 1. rozbiórka istniejących fragmentów konstrukcji jazu, umocnień skarp i dna rzeki w dolnym oraz górnym stanowisku budowli. 2. pogrążenie ścianki szczelnej stanowiącej przesłonę, przeciwfiltracyjną, wykonanie żelbetowych płyt dennych. 3. wykonanie palisady z kołków drewnianych, żelbetowych płyt na skarpach wraz ze schodami. 4. wykonanie umocnienia skarp i dna materacami siatkowo-kamiennymi na geowłókninie oraz skarp koszami gabionowymi w górnym i dolnym stanowisku budowli. 5. profilowanie podłoża gruntowego wokół obiektu, zasypanie kanału obiegowego	4,20	RZGW Warszawa	mazowieckie	2020	2020	silnie zagrożony suszą
318	B51-1	Wisły	Bętlewianka	Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0 + 700–2 + 500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody	Wykonanie trzech zbiorników retencyjnych. Retencja ok. 116 tys. m³ wody	116,00	RZGW Warszawa	kujawsko-pomorskie	2020	2021	silnie zagrożony suszą
319	B52-1	Wisły	Strumień Błędowski, Mokrznia (Potok Błędowski)	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni Strumień Błędowski przez budowę budowli piętrzących na cieku Strumień Błędowski w km 5 + 780–7 + 350 i cieku Mokrznia (potok Błędowski) w km 3 + 790–5 + 490 w m. Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie	Opracowanie dokumentacji. Budowa 8 zastawek	20,00	RZGW Gliwice	śląskie	2021	2022	umiarkowanie zagrożony suszą
320	B53-1	Wisły	Mogielnica	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Mogielnica przez odbudowę budowli piętrzących w km: 1 + 890, 5 + 640, 6 + 510, 7 + 620, 23 + 098, 23 + 556, 23 + 729, 24 + 107, 29 +150, 29 + 240	Budowa jazu kozłowego	32,00	RZGW Lublin	lubelskie	2020	2021	silnie zagrożony suszą
321	B53-2	Wisły	Mogielnica		Budowa jazu kozłowego		RZGW Lublin	lubelskie	2020	2021	silnie zagrożony suszą
322	B53-3	Wisły	Mogielnica		Budowa jazu kozłowego		RZGW Lublin	lubelskie	2020	2021	silnie zagrożony suszą
323	B53-4	Wisły	Mogielnica		Budowa jazu kozłowego		RZGW Lublin	lubelskie	2020	2021	silnie zagrożony suszą
324	B53-5	Wisły	Mogielnica		Budowa przepustu z piętrzeniem		RZGW Lublin	lubelskie	2020	2021	silnie zagrożony suszą
325	B53-6	Wisły	Mogielnica		Budowa przepustu z piętrzeniem		RZGW Lublin	lubelskie	2020	2021	silnie zagrożony suszą
326	B53-7	Wisły	Mogielnica		Budowa stopnia z piętrzeniem		RZGW Lublin	lubelskie	2020	2021	silnie zagrożony suszą
327	B53-8	Wisły	Mogielnica		Budowa stopnia z piętrzeniem		RZGW Lublin	lubelskie	2020	2021	silnie zagrożony suszą
328	B53-9	Wisły	Mogielnica		Budowa stopnia z piętrzeniem		RZGW Lublin	lubelskie	2020	2021	silnie zagrożony suszą
329	B53-10	Wisły	Mogielnica		Budowa stopnia z piętrzeniem		RZGW Lublin	lubelskie	2020	2021	silnie zagrożony suszą
330	B54-1	Wisły	Liwiec	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Liwiec przez odbudowę budowli piętrzących w km: 92 + 295, 99 + 730, 129 + 093, 131 + 730, 132 + 106	Odbudowa jazu	41,80	RZGW Lublin	mazowieckie	2020	2021	silnie zagrożony suszą
331	B54-2	Wisły	Liwiec		Odbudowa jazu		RZGW Lublin	mazowieckie	2020	2021	silnie zagrożony suszą
332	B54-3	Wisły	Liwiec		Odbudowa jazu		RZGW Lublin	mazowieckie	2020	2021	silnie zagrożony suszą
333	B54-4	Wisły	Liwiec		Odbudowa jazu		RZGW Lublin	mazowieckie	2020	2021	silnie zagrożony suszą
334	B54-5	Wisły	Liwiec		Odbudowa jazu		RZGW Lublin	mazowieckie	2020	2021	silnie zagrożony suszą